



## شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

License Number: 20200110461 رقم الترخيص:

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:	STN CERAMICA, S.A.	المنشأة:
The Establishment's Address:	CARRETERA VILLAVIEJA S/N. 12520. NULES (CASTELLÓN).	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	CARRETERA VILLAVIEJA S/N. 12520. NULES (CASTELLÓN).	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO ISO 13006:2018	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	STN	العلامة التجارية:
The Product:	بلاط السيراميك	المنتج: (تفاصيل المنتج في الملحق)
Date of Granting:	01/03/2020	تاريخ المنح:
Date of Renewal:	01/03/2023	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	01/03/2026	تاريخ الانتهاء:

مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات  
Director General of Certification Department

المهندس / خالد بن محمد النملة  
Eng. Khalid M. Alnamlah



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.  
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

ملحق شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة  
Appendix (License For Use of The Quality Mark)

The establishment:	STN CERAMICA, S.A.
Certificate No.:	20200110461
Certificate Expiration Date:	01/03/2026
Product:	بلاط السيراميك
Brand Name:	STN

المنشأة:	STN CERAMICA, S.A.
رقم الترخيص:	20200110461
تاريخ انتهاء الترخيص:	01/03/2026
المنتج:	بلاط السيراميك
العلامة التجارية:	STN

م No.	المنصف Classification	المقاسات Size	تاريخ المنح/التجديد Date of Granting/Renewal
----------	--------------------------	------------------	--

- بلاط سيراميك المشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء  $E_v < 0.5\%$  ، مجموعة (Bla) ، مزيج (Glazed) ، مقوم (Rectified) ، غير مقوم (Non-Rectified)
- بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء  $E_v < 3\%$  ، مجموعة (Bib) ، مزيج (Glazed) ، مقوم (Rectified) ، غير مقوم (Non-Rectified)
- سيراميك المشكل بالكبس الجاف متوسط الامتصاص للماء  $6\% < E_v < 3\%$  ، مجموعة (Bila) ، مزيج (Glazed) ، غير مقوم (Non-Rectified)
- بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء  $E_v > 10\%$  ، مجموعة (Bili) ، مزيج (Glazed) ، مقوم (Rectified) ، غير مقوم (Non-Rectified)



لتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة يلغونها.  
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.